

Poscritti

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

☒ rilevato☐ visitato, non rilevato☐ insediamento disperso, solo accennato

Sviluppo dell'insediamento

Relazioni storiche e spaziali fra i principali perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni ed elementi singoli; conflitti; indicazioni particolari per la conservazione.

Frazione di Campo Vallemaggia, Niva è esposta a sud-est e sita sul versante sinistro della valle di Campo, in posizione panoramica, su un terrazzo rialzato rispetto al fiume Rovana.

L'allevamento del bestiame e le produzioni casearie erano, in passato, le risorse economiche degli abitanti.

La località doveva essere ben più importante, un tempo, vista la presenza della chiesa parrocchiale (E 1.0.1), dedicata a San Rocco, con il camposanto retrostante e, a monte della cantonale, della cappella (E 2.0.6) dedicata a S. Maria delle Grazie e collegata all'edificio sacro primario per mezzo di un antico sentiero pedonale (O.0.13).

La chiesa di S. Rocco è un edificio rettangolare, in stile barocco, rivolto a nord, con protiro, eretta nel 1880, probabilmente sui resti di un'altra costruzione sacra, vista la presenza, ad ovest, di un piccolo campanile, datato del 1775, e di un coro, risalente all'inizio del XVIII secolo.

La cappella di S. Maria risale, invece, agli inizi del Cinquecento e consta di una piccola aula rettangolare con una navata ed un coro voltati a crociera.

La sua posizione, lungo la cantonale, con alcuni rustici, segna la presenza dell'insediamento, sito in posizione depressa rispetto al tracciato viario e raggiungibile, da esso, tramite una diramazione che si conclude in una piazzetta-posteggio nei pressi della chiesa principale.

L'impianto si caratterizza per la sua composizione a gruppetti, sviluppatasi lungo un vecchio percorso, già chiaramente indicato sulla carta Siegfried del 1897. Dopo la chiesa esso continua, sotto forma di sentieri, da un lato fino ai rustici (O.0.14), posti all'estremità meridionale di Niva e dall'altro, oltre passata la Rovana, sino alle caschine dell'Ovi di Niva.

Il nucleo principale (P1) presenta una struttura compatta, caratterizzata da edifici di un certo pregio, rivolti verso la via di attraversamento, e tutti ./.

Qualificazione

Termine di confronto


☐ città☐ villaggio☐ borgo☒ frazione☐ villaggio urbanizzato☐ caso particolare

qualità della situazione

qualità spaziali

qualità storico-arch.

ulteriori qualità



Valutazione dell'insediamento nell'ambito della regione

Frazione a carattere prettamente rurale, Niva sorge su un terrazzo della Valle di Campo in un contesto paesaggistico integro e totalmente ineditato, manifestando notevoli pregi dal profilo dell'ubicazione.

Anche spazialmente mostra grandi qualità per la composizione della struttura, a gruppetti, siti lungo un percorso, definito in modo chiaro, da edifici a lui paralleli, che si sviluppa dalla cantonale, lungo il terrazzo, sino all'altra sponda della valle. Un vecchio sentiero, molto bello in acciottolato originario, collega le due chiese della località. La presenza di questi due edifici sacri fa pensare che un tempo Niva doveva avere un'importanza maggiore nella vita della valle. Di sicure qualità storico-architettoniche sono la chiesa parrocchiale di S. Rocco, in posizione centrale, la Cappella di S. Maria delle Grazie, lungo la cantonale, alcune abitazioni ottocentesche, di pregio e la casa patriziale.



Ct. Distr. Comune

Località

TI 08 Campo Vallemaggia — Niva

1. Stesura

2

Poscritti

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Sviluppo dell'insediamento (continuazione)

posti parallelamente alle curve di livello, seguendo la morfologia del terreno. Il nucleo secondario (P 2), parzialmente attraversato dalla strada cantonale si sviluppa sul pendio in forma allungata, formando così una struttura in parte compatta ed in parte puntiforme.

I gruppi G 0.1, G 0.2 e G 0.3 hanno pure una struttura compatta, che comprende rustici frammisti a singoli edifici, più recenti, la cui disposizione segue l'andamento naturale del terreno.

Il patrimonio edilizio, mantenutosi in buono stato, è caratterizzato da rustici e abitazioni del XVIII-XIX secolo, di un certo pregio architettonico, presenti, per la maggior parte, nel nucleo principale.

I rustici (0.0.14) della parte più bassa dell'insediamento appaiono diroccati o abbandonati, mentre poche risultano le trasformazioni che hanno compromesso la struttura originaria della località, circondata da aree prative inedificate.

Alcune recenti costruzioni si sono inserite nel nucleo secondario P 2, in prossimità del gruppo G 0.3 ed un ulteriore sviluppo di abitazioni in questa parte, come pure nell'intorno I-DE I, potrebbe alterare il rapporto tra i nuclei ed il contesto naturale circostante.


Poscritti

Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni definiti, intorni orientati ed elementi singoli*

| Perimetri edificati, gruppi edilizi, intorni definiti, intorni orientati ed elementi singoli* | | | Categorie di rilievo | | | | | Foto no |
|---|--------|---|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Numero | Denominazione | Qualità spaziali | Qualità storico-arch. | Significato | Scopo d. conservaz. | accennato alterante | |
| P | 1 | Nucleo abitativo centrale principale. | AB | X | X | A | | 14-20 |
| P | 2 | Nucleo abitativo secondario. | AB | X | X | B | | 26,30,31,32 |
| G | 0.1 | Gruppo di cascine e abitazioni a meridione dell'insediamento. | B | X | X | B | | 2,4,5,6 |
| G | 0.2 | Gruppo intermedio di abitazioni e rustici. | AB | X | X | A | | 9-13 |
| G | 0.3 | Rustici e abitazioni a lato della strada di attraversamento. | AB | X | X | A | | 24,27,28,29 |
| I-DE | I | Pendìo verde parzialmente boschivo circostante i gruppi. | a | | X | a | | 1,8,14,23,30 |
| E | 1.0.1 | Chiesa parrocchiale di S.Rocco del XVIII sec. | | | X | A | | 17,25 |
| | 1.0.2 | Cimitero di montagna retrostante la chiesa. | | | | | o | 18 |
| | 1.0.3 | Vecchia abitazione di pregio. | | | | | o | 15,20 |
| | 1.0.4 | Casa patriziale del XVIII-XIX sec. | | | | | o | 16 |
| | 1.0.5 | Fronti lungo la via di attraversamento. | | | | | o | 22,23,25 |
| E | 2.0.6 | Cappella di S.Maria delle Grazie del '500, a lato della nuova strada. | | | X | A | | 31 |
| | 2.0.7 | Nuove costruzioni. | | | | | o | 26 |
| | 0.1.8 | Abitazione di pregio. | | | | | o | 2 |
| | 0.1.9 | Cappelletta con affreschi. | | | | | o | 5,6 |
| | 0.1.10 | Abitazione con corpi aggiunti. | | | | | o | 5 |
| | 0.2.11 | Abitazione con massa rilevante. | | | | | o | 9,12 |
| | 0.3.12 | Abitazione del XVIII-XIX sec., tra i rustici. | | | | | o | 24,29 |
| | 0.0.13 | Vecchio sentiero tra la chiesa e la cappella. | | | | | o | 30 |
| | 0.0.14 | Rustici in abbandono. | | | | | o | 1 |

* descrizione dettagliata sulle schede A, U ed E: disponibile/non disponibile.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|





Ct. Distr. Comune

Località

TI

8

Campo Vallemaggia — Niva

1. Stesura


Scala 1 : 5000

Poscritti

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|





1



7



13



2



8



14



3



9



15



4



10



16



5



11



17



6



12



18



19



25



31



20



26



32



21



27



22



28



23



29



24



30



Kt. Bez. Gemeinde

ISOS

TI 08 Campo (Vallemaggia)

Daten 06.05.98

Nachträge

ORTE

Campo
Cimalmotto
Niva
Piano San Carlo

Gemeinde
Bezirk
Kanton

* besucht, nicht aufgenommen

** Hinweis Streusiedlung

Landeskarte Nr.

ORL - GEMEINDEDATEN

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----|----------|------|------|------|------|------|------|
| Einwohner | 1990 | 47 | Sektor 1 | 1970 | 74 % | 1980 | 68 % | 1990 | 54 % |
| Einwohner | 1980 | 59 | Sektor 2 | 1970 | 7 % | 1980 | 16 % | 1990 | 15 % |
| Einwohner | 1970 | 95 | Sektor 3 | 1970 | 20 % | 1980 | 16 % | 1990 | 31 % |

Zuwachs 1980-90 -20,3 %
Zuwachs 1970-80 -37,9 %
Zuwachs 1960-70 -33,6 %

Entwicklungsfaktor $e = 0,74$
Altersstrukturfaktor $a = 0,07$

Schweizerischer Durchschnitt $e=1$; wenn e über 1, liegt die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde 1980 bis 1990 über dem schweizerischen Durchschnitt
Schweizerischer Durchschnitt $a=1$; wenn a unter 1, war die Gemeinde 1990 überaltert

SCHUTZEMPFEHLUNGEN UND VERORDNUNGEN


Auf Heimatschutzliste A/B

Auf Kulturgüterverzeichnis nat./kant./lokaler Bedeutung

Im BMR

Baudenkmäler unter Bundesschutz

Weitere Schutzverordnungen





CT DISTR. COMUNE

LOCALITA'

ANNO C. S.

TI

8

Campo Vallemaggia

-

CARTA 1:25 000

1897







CT DISTR. COMUNE

LOCALITA'

ANNO C. S.

TI

8

Campo Vallemaggia



CARTA 1:25 000

1897

